

# Ersa i-CON 1V & i-CON 2V MK2

## Lötstation



## Betriebsanleitung

### Ersa GmbH

Leonhard-Karl-Str. 24  
D-97877 Wertheim/Germany  
[www.ersa.com](http://www.ersa.com)

Phone: +49 9342/800-0  
Fax +49 9342/800-127  
[service.tools@kurtzersa.de](mailto:service.tools@kurtzersa.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Zu Ihrer Sicherheit .....</b>	<b>4</b>
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
1.2 Nationale und internationale Vorschriften .....	7
<b>2. Technische Daten .....</b>	<b>8</b>
<b>3. Transport, Lagerung, Entsorgung.....</b>	<b>10</b>
<b>4. Inbetriebnahme .....</b>	<b>11</b>
4.1 Vor der Inbetriebnahme .....	11
4.2 Erstes Einschalten .....	12
4.2.1 microSD-Karte .....	13
4.2.1.1 microSD-Karte einsetzen .....	14
<b>5. Funktionsbeschreibung .....</b>	<b>15</b>
5.1 Bedienung .....	15
5.2 Der Arbeitsmodus .....	15
5.2.1 Softwareversion .....	16
5.2.2 Werkzeuge aktivieren.....	16
5.2.3 Heizstufe der Heizplatte einstellen .....	16
5.2.4 Mit der Heizplatte arbeiten.....	17
5.2.4.1 Leistungswerte der Heizplatte .....	17
5.3 Parametermodus .....	19
5.3.1 i-SET TOOL.....	19
5.3.2 Solltemperatur.....	20
5.3.3 Min. Temp. / Max. Temp.....	21
5.3.4 Kalibriertemperatur.....	21
5.3.5 Spitzenoffset.....	22
5.3.6 Kalibrieren.....	23
5.3.7 Kalibriertemperatur ermitteln .....	23
5.3.8 Energie .....	23
5.3.9 Standby-Zeit.....	24
5.3.10 Standby-Temperatur.....	25
5.3.11 Konfigurationsmodus .....	25
5.3.12 Temperaturfenster .....	26
5.3.13 Prozessalarm.....	26
5.3.14 Passwortschutz.....	26
5.3.14.1 Passwort einstellen .....	27
5.3.14.2 Passwort ändern.....	28

5.3.14.3	Eingabe ohne Deaktivierung des Passworts.....	28
5.3.14.4	Passwort vergessen.....	29
5.3.15	Temperatureinheit.....	29
5.3.16	Sprachenauswahl.....	29
5.3.17	Einstellbare Shut-Down-Funktion (Ruhezustand).....	29
5.3.18	Heizplatte.....	30
5.3.18.1	Heizplatte mit Lötstation verbinden.....	30
5.3.18.2	Heizplatte aktivieren.....	30
5.3.19	Lötrauchabsaugung aktivieren.....	31
5.4	Werkseinstellungen („Default“).....	32
5.5	Kontrast.....	33
5.6	Lötspitzenwechsel.....	34
5.6.1	Wechseln der Lötspitze am i-TOOL.....	34
5.6.2	Wechseln der Entlötspitze am X-TOOL.....	36
5.6.3	Wechseln der Entlötspitze am X-TOOL VARIO.....	36
5.6.4	Wechseln der Lötspitze am CHIP TOOL VARIO.....	37
5.7	Heizkörperwechsel.....	38
5.7.1	Wechseln des Heizkörpers am i-TOOL.....	38
5.7.2	Wechseln des Heizkörpers am CHIP TOOL.....	39
5.7.3	Wechseln des Heizkörpers am X-TOOL.....	39
5.7.4	Wechseln des Heizelements am CHIP TOOL VARIO.....	39
5.7.5	Wechseln des Heizkopfs am X-TOOL VARIO.....	40
5.8	Empfindliche Bauelemente.....	41
<b>6.</b>	<b>Fehlerbehandlung.....</b>	<b>42</b>
6.1	Allgemeine Fehler.....	42
6.2	Sonstige Fehler.....	42
6.3	Parameteränderungen nicht möglich.....	43
6.4	Fehlermeldungen.....	44
<b>7.</b>	<b>Wartung und Reinigung.....</b>	<b>45</b>
7.1	Wichtige Pflegearbeiten.....	45
7.2	Reinigung.....	45
<b>8.</b>	<b>Ersatzteile, Zubehör.....</b>	<b>46</b>
8.1	QR-Code-Links und Web-Adressen zu den Spitzen der Tools im Ersa-Webshop.....	48
<b>9.</b>	<b>Garantie.....</b>	<b>50</b>

## 1. Zu Ihrer Sicherheit

Ersa Produkte werden unter Beachtung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen entwickelt, gefertigt und geprüft.

### **Trotzdem bestehen Restrisiken!**

Lesen Sie deshalb diese Anleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal bedienen. Sie hilft Ihnen, die Funktionen des Gerätes kennenzulernen und optimal zu nutzen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem, für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Ort auf!

Zu den zu beachtenden Sicherheitshinweisen gehört auch die beiliegende Informationsschrift „Sicherheitshinweise“. Nationale und internationale Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten.



### **WARNUNG! Gefährliche elektrische Spannung!**

Tod oder schwerste Verletzungen durch Stromschlag!

- Bei Störungen in der elektrischen Energieversorgung die Lötstation sofort abschalten!
- Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden!
- Das Gerät darf niemals geöffnet werden!
- Ausschließlich Originalsicherungen mit vorgeschriebener Stromstärke verwenden!
- Ausschließlich spannungsisoliertes Werkzeug benutzen!
- Die Anschlussleitung schützen:
- Die Anschlussleitung nicht zum Ziehen des Netzsteckers oder zum Tragen des Gerätes verwenden!
- Die Anschlussleitung nicht mit Hitze, Öl oder scharfen Kanten in Verbindung bringen!
- Eine beschädigte Anschlussleitung sofort austauschen, da sie Brände, Kurzschlüsse und elektrische Schläge verursachen kann!



### **WARNUNG! Stromschlaggefahr beim Löten!**

- Lötarbeiten nur an spannungslosen Teilen durchführen!
- Lötstation und LötKolben keinen großen mechanischen Belastungen aussetzen!
- Das Lötwerkzeug nicht zum Abkühlen in Flüssigkeiten tauchen!

**WARNUNG! Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen!**

Feuchtigkeit und Nässe leiten elektrischen Strom. Dies kann zu Bränden und elektrischen Schlägen führen.

- Das Arbeitsgerät vor Nässe und Feuchtigkeit schützen!
- Nasse oder feuchte Lötwerkzeuge nicht einschalten!

**WARNUNG! Brandgefahr durch heißes Lötwerkzeug!**

- Vor dem Einschalten der Lötstation alle leicht brennbaren Gegenstände, Flüssigkeiten und Gase aus dem Arbeitsbereich entfernen!
- Das Lötwerkzeug bei Nichtbenutzung immer im Ablageständer ablegen!
- Die Lötstation nach dem Gebrauch vom Stromnetz trennen!

**WARNUNG! Brandgefahr durch unbeaufsichtigte Lötstation!**

- Zur Vermeidung von Unfällen und Verbrennungen Unbefugte, insbesondere Kinder, von der Lötstation fernhalten!
- Die eingeschaltete Lötstation niemals unbeaufsichtigt lassen!
- Das Lötwerkzeug muss in der Ablageposition des dafür vorgesehenen Ablageständers abgelegt werden.
- Nach dem Abschalten der Lötstation benötigt das Lötwerkzeug Zeit zum Abkühlen.

**WARNUNG! Brandgefahr oder Sachschäden möglich!**

Bei abgedeckten Lüftungsschlitzen Gefahr von Hitzestau!

- Die Lüftungsschlitze der Lötstation niemals abdecken!

**GEFAHR! Gefährdung durch unsachgemäße Bedienung!**

- Jede Person, die mit Inbetriebnahme, Betrieb und/oder Wartung des Lötwerkzeugs befasst ist, muss die Informationsschrift „Sicherheitshinweise“ und das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ und die relevanten Kapitel in dieser Betriebsanleitung in Bezug auf die Tätigkeit gelesen und verstanden haben!
- Für den Betrieb des Lötwerkzeugs sind zusätzlich die örtlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten!
- Bewahren Sie diese Anleitung stets in der Nähe des Lötwerkzeugs an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Ort auf!



### VORSICHT! Giftige Dämpfe beim Löten!

Beim Löten entstehen Ausgasungen aus den Lötmaterialien und den Baugruppen. Diese Ausgasungen sind gesundheitsschädlich. Die Dämpfe nicht einatmen!

- Für ausreichende Belüftung sorgen oder eine Lötrauchabsaugung verwenden!
- Die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Lote und Flussmittel beachten!



### VORSICHT! Verletzungsgefahr!

- Das Arbeitsgerät vor dem Einschalten auf Beschädigungen kontrollieren!
- Das Arbeitsgerät nur unter den im Datenblatt angegebenen Umgebungsbedingungen betreiben und aufbewahren!
- Das Arbeitsgerät nach den Vorgaben in der Betriebsanleitung warten und reinigen!
- Ordnung am Arbeitsplatz halten!



### VORSICHT! Unfallgefahr!

Die Komponenten der Lötwerkzeuge dürfen nicht beschädigt sein!

- Vor Gebrauch alle Komponenten kontrollieren!
- Bei Beschädigungen die Lötstation nicht in Betrieb nehmen!
- Reparaturen nur vom Fachmann oder Hersteller durchführen lassen!
- Ausschließlich original Ersä Verbrauchs- und Ersatzteile verwenden.
- Keine Umbauten vornehmen! Diese führen auch zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- Den LötKolben niemals ohne Lötspitze betreiben, Gefahr der Überhitzung!



### VORSICHT! Schutzausrüstung tragen!

Beim Löten kann heißes Lot oder ätzendes Flussmittel von der Lötstelle wegspritzen. Durch Tragen von Schutzausrüstung vermeiden, dass Lot oder Flussmittel in die Augen oder auf die Haut gelangen!

- Die betriebsinternen Vorschriften für Schutzkleidung beachten!
- Die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Lote und Flussmittel beachten!

**VORSICHT! Essen und Trinken verboten!**

Lote und Lothilfsmittel sind giftig. Um zu verhindern dass sie in den Organismus gelangen, folgendes beachten:

- In Räumen in denen gelötet wird, darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden!
- Nach dem Arbeiten mit Lot und Flussmitteln immer die Hände waschen!
- Die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Lote und Flussmittel beachten!

## 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Ersa Wärmewerkzeuge dürfen nur zum Verarbeiten von Weichloten verwendet werden. Wenn es jedoch ausdrücklich in der Betriebsanleitung des jeweiligen Wärmewerkzeuges beschrieben wird, dürfen einige Werkzeuge in Sonderfällen zum Bearbeiten von Kunststoffen eingesetzt werden. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und Eingriffen in das Gerät erlöschen Garantie- und Haftungsansprüche des Käufers gegenüber dem Hersteller. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Betriebsanleitung einschließlich der Sicherheitshinweise.

## 1.2 Nationale und internationale Vorschriften

Nationale und internationale Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften sind zu beachten.

## 2. Technische Daten

Lötstation	i-CON 1V	i-CON 2V
Bezeichnung	Wert	Wert
Abmessungen, mm	150 x 175 x 105	
Gewicht, kg	3,0	3,7
Netzspannung, VAC	220-240	
Netzfrequenz	50-60	
Sicherung (träge), A	0,8	
Betriebsspannung, VAC	110-120	
Netzfrequenz, Hz	50-60	
Sicherung (träge), A	1,6	
Sekundärspannung, VAC	24	
Maximale kurzfristige Heizleistung, W	150	
Mittlere Heizleistung, W	80	120
Schutzklasse	I	
Zulässige Umgebungstemperatur, °C	0-40	
Temperaturbereich (stufenlos), °C, °F	150-450, 300-842	
Regelschwingungen im Ruhezustand, °C	< ± 2	
Ohmscher Widerstand zwischen Lötspitze und Masse, Ohm	< 2	
Lötspitze zu Masse Leckspannung, mV eff	< 2	
Potentialausgleichsbuchse, mm	4	
Zwei Werkzeuge gleichzeitig nutzbar	-	Ja
<b>Sonstiges</b>		
Regeltechnik	SENSOTRONIC (PID-Verhalten), RESISTRONIC	
Funktionsanzeige	LC-Display, blau	
Konformität	CE	
Zuleitung 2 m, PVC, mit Gerätesteckdose		
Einknopfbedienung mittels Inkrementalgeber (i-OP)		
Antistatische Oberfläche, für den Einsatz in ESD Bereichen besonders geeignet.		
Nach MIL-SPEC/ESA-Standard		
VDE, EMV-geprüft		
Anschließbare Löt- und Entlötgeräte (modellabhängig): i-TOOL, CHIP TOOL, CHIP TOOL VARIO, X-TOOL, X-TOOL VARIO, TECH TOOL, MICRO TOOL, POWER TOOL, i-SET TOOL		
Option Variante „1VC“/„2VC“: Serielle Schnittstelle zur Ansteuerung der Lötrauchabsaugungen Easy Arm 1 und Easy Arm 2 oder der Heizplatte 0IRHP100A, Ready-Signal, Standby-Signal		




<b>LötKolben i-TOOL</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert</b>
Betriebsspannung, VAC	24
Maximale Heizleistung, W	150
Mittlere Heizleistung, W	80
Gewicht ohne Zuleitung, g	ca. 30
<b>Sonstiges</b>	
Zuleitung 1,2 m, hochflexibel, hitzebeständig, antistatisch	
Ausführung antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard	
Identifikations- und Standby-Funktion im Handgriff integriert	

<b>EntlötKolben CHIP TOOL VARIO</b>	
<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert</b>
Betriebsspannung, VAC	24
Maximale Heizleistung, W	80
Temperaturbereich, °C	150 – 450
Temperatursensor	K-Typ Thermoelement je Schenkel
Gewicht (ohne Zuleitung), g	Ca. 30
Abmessung (ohne Zuleitung), mm	Ca. 145 x 45 x 25
Zuleitung, m	Ca. 1,2
Ausführung	Antistatisch

### 3. Transport, Lagerung, Entsorgung

Die Lötstation wird in einem stabilen Umkarton geliefert. Verwenden Sie für den Transport und die Zwischenlagerung der Systeme bitte ausschließlich die Originalverpackung. Ruckartiges Bewegen, Anstoßen oder Absetzen der Lötstation ist unbedingt zu vermeiden. Die Lötstation ist vor Witterungseinflüssen wie Regen, Nebel oder Seeluft, etc. zu schützen. Bei längerer Lagerung in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist die Lötstation luftdicht zu verpacken und mit Entfeuchtungsmittel zu versehen. Schäden, die auf unsachgemäßen Transport oder Lagerung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Gewährleistung.



Entsorgungshinweis nach der Richtlinie 2012/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.7.2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte:

Produkte, die mit dem Symbol der durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Die Kommunen haben hierzu Sammelstellen eingerichtet. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der getrennten Sammlung von Altgeräten. Sie leisten dadurch Ihren Beitrag zur Wiederverwendung oder anderen Formen der Verwendung von Altgeräten zum Schutze unserer Umwelt und der menschlichen Gesundheit.

## 4. Inbetriebnahme


### 4.1 Vor der Inbetriebnahme

Bitte prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Lesen Sie hierzu das Kapitel [Ersatzteile, Zubehör]! Sollten die darin aufgezählten Komponenten beschädigt oder unvollständig sein, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

i-CON 1V Inhalt		Bestellnummern		
		01C1105A	01C1105V0C	01C1135A0C
i-CON 1V	01C1135A	1 x	1 x	1 x
i-TOOL	0105CDJ	1 x	1 x	
CHIP TOOL VARIO	0460MDJ			
X-TOOL VARIO	0740EDJ			
Schnittstelle			1 x	1 x
Alle LötKolben werden mit einem passenden Ablageständer geliefert.				

i-CON 2V Inhalt		Bestellnummern				
		01C2205V	01C2205VC	01C2205VIT	01C2205V0C	01C2235V0C
i-CON 2V	01C2235V	1 x	1 x	1 x	1 x	1x
i-TOOL	0105CDJ	1 x	1 x	2 x	1 x	
CHIP TOOL VARIO	0460MDJ		1 x			
X-TOOL VARIO	0740EDJ					
Schnittstelle					1 x	1x
Alle LötKolben werden mit einem passenden Ablageständer geliefert.						


## 4.2 Erstes Einschalten




- Die Lötstation an einem trockenen Ort auf einer ebenen Fläche aufstellen, Ablageständer neben die Lötstation stellen.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild angegebenen Wert übereinstimmt.
- Die Lötstation am Netzschalter ausschalten ①.

An die Lötstation können eine oder zwei Lötwerkzeuge angeschlossen werden. Beachten Sie hierzu folgende Abbildung:

### i-CON 1V:







### i-CON 2V:



*Folgende Kombinationen sind nicht möglich:*

*links CHIP TOOL VARIO und rechts POWER TOOL sowie links CHIP TOOL VARIO und rechts CHIP TOOL VARIO.*



- Korrekten Sitz der Lötspitze überprüfen.
- Auf korrekten Sitz des Steckers in der Anschlussbuchse achten. Der Stift im Stecker muss mit der Nut in der Anschlussbuchse übereinstimmen.
- Das Lötwerkzeug mit der Station verbinden. Dazu Stecker in Buchse einstecken und Verschluss arretieren. Lötwerkzeug im Ablageständer ablegen.
- Netzanschlussleitung mit Lötstation und Netzsteckdose verbinden.
  - ❶ Schnittstelle (C-Ausführungen)
- Die Lötstation einschalten.



### **VORSICHT! Verbrennungsgefahr!**



Die angeschlossenen Lötwerkzeuge werden sofort nach dem Einschalten geheizt!

## **4.2.1 microSD-Karte**

Die Verwendung einer microSD-Karte erlaubt es Firmware-Updates vorzunehmen. Die aktuelle Firmware finden Sie auf den Webseiten „[www.ersa.de](http://www.ersa.de)“. Melden Sie sich im kostenlosen Membersbereich an und öffnen Sie hier unter „6 Software“ den Bereich „6.4.1 i-CON Familie“.

### 4.2.1.1 microSD-Karte einsetzen

Die Station verfügt über einen Steckplatz für eine microSD-Karte.



- Führen Sie die microSD-Karte wie abgebildet in den Steckplatz ein.
- Sie sollten einen leichten Widerstand spüren, wenn die Karte ca. zur Hälfte eingesteckt wurde. Dies ist ein Zeichen, dass die Karte richtig eingesteckt wird.
- Falls Sie keinen Widerstand spüren, entnehmen Sie die Karte nochmals und versuchen Sie es erneut.
- Ein Firmware-Update startet automatisch, sobald die Karte richtig eingesteckt wurde. Zum Durchführen anderer Applikationen folgen Sie der Menüführung.
- Die Firmware sowie die Update-Anleitung sind unter [www.kurtzera.de](http://www.kurtzera.de) im Bereich i-CON 1V oder i-CON 2V unter „Downloads“ zu finden.

## 5. Funktionsbeschreibung

### 5.1 Bedienung



Das Ein/Ausschalten der Lötstation wird durch den auf der Frontseite befindlichen Schalter ① ausgeführt. Wenn die Lötstation eingeschaltet ist, leuchtet der Schalter rot.

Die Bedienung der Lötstation erfolgt durch einen Drehgeber ② mit Tastfunktion (Druckfunktion). Dieser trägt den Namen i-OP. Der i-OP ermöglicht es, gewünschte Funktionen auszuwählen oder Werte zu verändern.

Rechtsdrehen führt dabei zu höheren Werten und linksdrehen zu niedrigeren. Langsames Drehen ändert in Einer-Schritten. Schnelles Drehen ändert in 10/50/100er-Schritten (abhängig vom jeweiligen Parameter) die ausgewählten Werte.

Die gewählten Parameter und Werte werden durch Drücken der Tastfunktion bestätigt und so für die Station wirksam. Durch die Tastfunktion sind zusätzlich die angeschlossenen Tools wechselseitig wählbar. Die Darstellung aller Einstellschritte und Messwerte erfolgt in einem übersichtlichen Display in Klartext.

### 5.2 Der Arbeitsmodus

Nach dem Einschalten der Station erscheint für ca. 2 Sekunden der Einschaltdialog. Dieser zeigt die Stationsbezeichnung ① und Softwareversion ② der Lötstation. Anschließend wechselt die Station automatisch in den Arbeitsmodus.



- Istwert ③.
- Sollwert und gegebenenfalls Standby-Status ④.
- Angeschlossenes Lötwerkzeug (in unserem Beispiel i-Tool) ⑤.
- Passwortschutz aktiv (KEY-Symbol) ⑥.



Im Arbeitsmodus kann die Lötspitztemperatur direkt durch Drehen des i-OP verändert werden. Bestätigt wird dies durch Drücken des i-OP.



Ist der Passwortschutz aktiviert, kann der Sollwert nur über den Parametermodus verändert werden. Sie benötigen hierfür das Passwort.

### 5.2.1 Softwareversion

Diese Betriebsanleitung bezieht sich auf die Softwareversion 3.1x. Im Servicefall kann die Nummer der Software hilfreich sein, notieren Sie sich diese und halten Sie diese bereit, falls Sie eventuell von unserem Service danach gefragt werden. Die Softwareversion wird nach dem Einschalten der Station für ca. 2 Sekunden angezeigt. Weitere Firmware-Versionen können im Menü [Kontrast] abgefragt werden. Lesen Sie hierzu bitte das Kapitel 5.5 [Kontrast].

### 5.2.2 Werkzeuge aktivieren

Sind zwei Lötwerkzeuge an die Station angeschlossen (nur i-CON 2V), können Sie diese durch Drücken des i-OP abwechselnd aktivieren. Ein angeschlossenes i-Tool, CHIP TOOL VARIO oder X-TOOL VARIO wird immer automatisch aktiviert, sobald es aus dem Ablageständer genommen wird.

Im Arbeitsmodus kann die Lötspitzentemperatur des aktiven Lötwerkzeugs direkt durch Drehen des i-OP verändert werden. Bestätigt wird dies durch Drücken des i-OP.



Ist der Passwortschutz aktiviert, kann der Sollwert nur über den Parametermodus verändert werden. Sie benötigen hierfür das Passwort.



Für alle Lötwerkzeuge die hier nicht gesondert erwähnt wurden, konsultieren Sie bitte die Betriebsanleitung, die dem jeweiligen Werkzeug beiliegt.

### 5.2.3 Heizstufe der Heizplatte einstellen

Diese Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn die Lötstation mit der seriellen PC-Schnittstelle (Option) ausgerüstet ist. Sie können dann die Infrarot-Heizplatte des Rework-Systems OIRHP100A mit der Lötstation ansteuern. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt [Konfigurationsmodus].



- Im Arbeitsmodus den i-OP drei mal hintereinander klicken. Es erscheint nebenstehende Anzeige.
- Die gewünschte Heizstufe zwischen [0] und [6] durch Drehen des i-OP einstellen.



Die Heizplatte kann mit 6 Heizstufen betrieben werden. Stufe [0]: Die Heizplatte ist ausgeschaltet; Stufe [1]: Geringste Heizleistung; Stufe [6] höchste Heizleistung. Die Werkseinstellung ist [0].



- Wenn die gewünschte Heizstufe erscheint, den i-OP drücken, um die Heizstufe auszuwählen.

## 5.2.4 Mit der Heizplatte arbeiten

So schalten Sie die Heizplatte ein:



- Wenn die Funktion [Heizplatte] aktiviert ist können Sie im Arbeitsmodus die Heizplatte durch Doppelklicken des i-OP einschalten.
- Es erscheint das Fenster ① für die Dauer von 2 Sekunden. Das Symbol ② signalisiert, dass die Heizplatte arbeitet. die Anzeige ③ zeigt die eingestellte Heizstufe an.

So schalten Sie die Heizplatte aus:

- Die eingeschaltete Heizplatte durch Doppelklicken des i-OP ausschalten.

So ändern Sie die Heizstufe im Arbeitsmodus:

- Die Heizplatte durch Doppelklicken des i-OP einschalten.
- Es erscheint das Fenster ①.
- Den i-OP nochmals drücken. Die gewünschte Heizstufe durch drehen des i-OP auswählen. Den i-OP nochmals drücken, um den eingestellten Wert zu übernehmen.
- Die Heizplatte arbeitet nun mit der eingestellten Heizstufe.




Geht die Lötstation in den Ruhezustand über, wird auch die Heizplatte ausgeschaltet. Wenn die Lötstation aus dem Ruhezustand erwacht, wird die Heizplatte nicht automatisch eingeschaltet. Sie müssen diese durch Doppelklicken des i-OP manuell einschalten. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt [Einstellbare Shut-Down-Funktion].

### 5.2.4.1 Leistungswerte der Heizplatte

Um eine Überhitzung der Heizplatte zu vermeiden, wurde die maximale Temperatur auf ca. 300 °C (Heizstufe 6) begrenzt.

Die folgende Kennlinie zeigt die Endtemperaturen der Heizplatte in den verschiedenen Heizstufen.

- Waagrecht (x): eingestellte Heizstufe
- Senkrecht (T): Temperatur nach 10 Minuten Heizdauer



## 5.3 Parametermodus

Im Parametermodus können folgende Einstellungen vorgenommen werden:



- [Solltemperatur 1] (50 - 450 °C / 122 - 842 °F)
- [Kalibriertemperatur] (-70...+50 °C / -126...+90 °F)
- [Spitzenoffset] (Funktion reserviert)
- [Energie] (3 Stufen)
- [Standby-Zeit] (0 - 60 min)
- [Standby-Temperatur] (150 - 300 °C).

Um den Parametermodus zu aktivieren, müssen Sie folgendes tun:

- Den i-OP drücken und für ca. 2 Sekunden halten.

Der Parametermodus wird nun aktiviert. Durch Drehen am i-OP wird der gewünschte Parameter ausgewählt.

Zum selektierten Parameter ① wird in der letzten Zeile ein Hilfetext ② eingeblendet, der zusätzliche Erläuterungen oder Zahlenbereiche darstellt.

Um den Wert eines Parameters zu ändern, müssen Sie folgendes tun:



- Den i-OP drücken und für ca. 2 Sekunden halten, um den Parametermodus zu öffnen.
- Den gewünschten Parameter durch Drehen des i-OP auswählen.
- Den Cursor durch Drücken des i-OP aktivieren, erneutes Drücken schaltet den Cursor wieder aus.

Bei aktiviertem Cursor wird über die Drehbewegung am i-OP der Wert des Parameters entsprechend verändert.

### 5.3.1 i-SET TOOL

Mit dem i Set Tool (Option) wird ermöglicht, die Einstellungen (inklusive Passwort) der Station zu speichern und wieder in die Station zurückzuschreiben. Somit können Sie die Grundeinstellungen schnell auf mehrere Stationen übertragen. Lesen Sie hierzu die Benutzeranleitung zum i-SET TOOL. So nutzen Sie das i-SET TOOL:



- Das Lötwerkzeug von der Lötstation trennen und das i-SET TOOL anschließen.
- Den i-OP drehen und folgendes auswählen: Upload: Die Daten der Station werden in den i-SET TOOL geschrieben. Download: Die Daten des i-SET TOOL werden in die Station geschrieben. Anschließend den i-OP drücken.



Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage:

- [Abbruch] wählen, um den Vorgang zu beenden oder [>>>] wählen, um fortzufahren.



- Den i-OP drücken, die Einstellungen werden gespeichert. Warten, bis der Text [Parameter gespeichert] in der Anzeige erscheint. Anschließend i-SET TOOL entfernen.



Displaykontrast, Kalibrierung und Offset werden nicht übertragen. Beim Übertragen der Daten in die Lötstation werden die Parameter aller Lötwerkzeuge überschrieben. Beachten Sie dies, wenn Sie an Ihren Lötstationen unterschiedliche Lötwerkzeuge betreiben.



Auch wenn die Lötstation mit der seriellen PC-Schnittstelle (Option) ausgerüstet ist, wird die Gerätenummer der Station nicht übertragen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt [Gerätenummer]!

### 5.3.2 Solltemperatur

Die Solltemperatur ist die zur Bearbeitung gewünschte Lötspitzentemperatur.



Im Arbeitsmodus kann die Lötspitzentemperatur des aktivierten Lötwerkzeugs direkt durch Drehen des i-OP verändert werden. Bestätigt wird dies durch Drücken des i-OP.

### 5.3.3 Min. Temp. / Max. Temp.



Die Parameter Min. Temp. und Max. Temp. bestimmen den Temperaturbereich, in dem die Werkzeugtemperatur einstellbar ist.



Im Arbeitsmodus kann die Werkzeugtemperatur direkt durch Drehen des i-OP verändert werden. Diese Temperatur kann durch Min. Temp. / Max. Temp. eingeschränkt werden.

### 5.3.4 Kalibriertemperatur



Diese Funktion dient zur Kalibrierung der Lötspitzentemperatur. Sie ermöglicht das Abgleichen von Anzeigewert und tatsächlicher Spitzentemperatur. Der einstellbare Kalibrierbereich beträgt  $-70$  bis  $+50$  °C /  $-126$  bis  $+90$  °F. Das genaue Vorgehen bei der Kalibrierung ist im Kapitel 5.3.6 [Kalibrieren] beschrieben.



Wenn Sie über kein entsprechendes Messgerät verfügen, um diese Messung durchzuführen, tragen Sie in dieses Parameterfeld [0] ein.

### 5.3.5 Spitzenoffset



Durch die unterschiedlichen Massen und geometrischen Formen der Lötspitzen (Tip) ist deren Temperaturverhalten unterschiedlich.

Der Spitzenoffset dient dazu, die Temperaturmessung an die jeweils verwendete Lötspitze anzupassen. Die Einstellung der verwendeten Lötspitze erfolgt in Form einer Nummer.

Da die Station das angeschlossene Lötwerkzeug selbständig erkennt, ist der Station mit der Auswahl dieser Nummer die komplette Kombination aus Tool und Spitze bekannt. Auf diese Weise können Temperaturerfassung und Regelung optimal arbeiten. Der Spitzenoffset kann von 1 bis zum maximal möglichen Grenzwert (siehe Tabelle) des angeschlossenen Lötwerkzeugs eingestellt werden.

Spitzenoffset				
CHIP TOOL		CHIP TOOL VARIO	POWER TOOL	X-TOOL VARIO
422ED	422RD 3	462CD010	01*	01
422FD 1	422SD	462CD018	02	02
422FD 2	452ED060"	462MD007*	03	03
422FD 3	452FD040	462MD015	04	04*
422FD 4"	452FD075	462PD005		05
422FD 5	452FD100	462SD002		06
422FD 6	452FD125			07
422FD 7"	452FD150			
422FD 8"	452FD175			
422FD 9	452FD200			
422MD	452FD250			
422QD 1"	452FD275			
422QD 2	452FD400			
422QD 3	452MD020*			
422QD 4	452QD100			
422QD 5"	452QD125			
422QD 6	452QD150			
422QD 7	452QD175"			
422QD 8	452QD200			
422QD 9"	452QD250			
422QD10	452RD150			
422RD 1	452RD225			
422RD 2				
* Default				



Bei angeschlossenem CHIP TOOL erscheint statt [Spitzenoffset] der Eintrag [Spitzentyp]. In diesem Fall können Sie den Spitzentyp direkt auswählen.

### 5.3.6 Kalibrieren

Mit Hilfe der Kalibriertemperatur wird die tatsächliche Spitzentemperatur mit der angezeigten Temperatur exakt in Übereinstimmung gebracht. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt [Kalibriertemperatur]. Bei der Kalibrierung muss unbedingt die folgende Vorgehensweise eingehalten werden:



- Eingabe der gewünschten Solltemperatur, siehe Kapitel 5.3.2 [Solltemperatur].
- Kalibriertemperatur einstellen, siehe Kapitel 5.3.7 [Kalibriertemperatur ermitteln].

### 5.3.7 Kalibriertemperatur ermitteln



- Ermitteln Sie die Temperatur der Lötspitze mit einem kalibrierten Messgerät (z.B. Ersa DTM 100).
- Vergleichen Sie die Anzeigewerte von Lötstation und Messgerät.
- Berechnen Sie die Temperaturdifferenz:
 
$$\Delta T = T_{i-CON} - T_{\text{Messgerät}}$$
- Stellen Sie die berechnete Temperaturdifferenz  $\Delta T$  (mit Vorzeichen über die Drehbewegung am i-OP) im Menüpunkt [Kalibr.-Temp] ein.




Zur Vermeidung von Messfehlern sollte auf ruhige Luftverhältnisse geachtet werden.

### 5.3.8 Energie



Diese Funktion gestattet es dem Anwender, das Regelverhalten der Station zu beeinflussen, wodurch das Auf- und Nachheizverhalten der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden kann. Bei i-TOOL, X-TOOL VARIO, CHIP TOOL VARIO und TECH TOOL sind drei Einstellungen möglich: [high], [med.] und [low]. Alle anderen Tools arbeiten aufgrund der Regelcharakteristik mit konstanten Regelparametern.



- [low]: Minimales Nachheizverhalten. Für Lötarbeiten mit geringem Wärmebedarf
- [med.]: Stärkeres Nachheizverhalten. Für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf
- [high]: Maximales Nachheizverhalten. Für Lötarbeiten mit sehr hohem Wärmebedarf.

### 5.3.9 Standby-Zeit

Parameter	
Spitzenoffset	01
Energie	med.
Standby-Zeit	02min
Standby-temp	250 c
ZEITWERT BIS STANDBY (0-60)	

Die Standby-Zeit ist die Zeitspanne vom letzten Arbeiten mit dem Lötwerkzeug bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Standby Temperatur aktiviert wird. Der Einstellbereich beträgt 20 Sekunden bis 60 Minuten. Die Eingabe von [0] deaktiviert die Standby Funktion.



Bei kleinen Lötstellen oder sehr ruhig ausgeführten Lötarbeiten sollte die Standby-Zeit nicht zu kurz gewählt werden, damit die Standby-Funktion die Temperatur nicht bereits während des Lötens absenkt!

Zur Energieeinsparung und zur Verlängerung der Lebensdauer von Lötspitze und Heizkörper können Sie das Lötwerkzeug automatisch in den Ruhezustand versetzen lassen. Lesen Sie hierzu den Abschnitt 5.3.17 [Einstellbare Shut-Down-Funktion (Ruhezustand)].



### 5.3.10 Standby-Temperatur




Dies ist die Lötspitzentemperatur bei Arbeitspausen. Sie wird automatisch nach Ablauf der [Standby Zeit] aktiviert. Durch das Absenken der Temperatur wird Energie gespart und die Lebensdauer von Spitze und Heizkörper erhöht.



Das Wiederaufheizen aus der Standbytemperatur erfolgt beim i-TOOL oder beim CHIP TOOL VARIO durch Bewegen, beim TECH TOOL und beim X-TOOL durch kurzes Abwischen am feuchten Schwamm oder durch mehrmaliges Einstechen der Spitze in die Metallwolle, bei allen anderen Tools durch Drücken oder Drehen am i-OP.

### 5.3.11 Konfigurationsmodus

In den Konfigurationsmodus gelangen Sie, indem Sie beim Einschalten der Lötstation den i-OP für zwei Sekunden gedrückt halten.



- Den i-OP drehen, um einen Menüpunkt auszuwählen, anschließend drücken:
- [ÄNDERN] öffnet das Menü [Konfiguration]
- [ABBRUCH] bricht den Vorgang ab
- [DEFAULT] stellt die Werkseinstellungen wieder her.

Im Konfigurationsmodus sind folgende Einstellungen möglich:

- Temperaturfenster (Überwachung)
- Gerätenummer
- Prozessalarm (Akustische Temperaturkontrolle)

- Ruhezustand
- Passwort
- Temperatureinheit
- Aktivieren der Heizplatte
- Sprachenauswahl der Station



Bei aktivem Passwortschutz können Sie die Lötstation nicht ohne Passwort in den Auslieferungszustand (default) zurückversetzen.

### 5.3.12 Temperaturfenster



Für das angeschlossene Lötwerkzeug kann ein Temperaturfenster mit einem oberen und unteren Bereich definiert werden. Wenn sich die aktuelle Werkzeugtemperatur innerhalb dieses Fensters befindet, wird im Arbeitsmodus ein „OK“ angezeigt.

Werkseinstellung:   ↑ 20 °C (68 °F)  
                               ↓ 20 °C (68 °F)

### 5.3.13 Prozessalarm



Wenn die aktuelle Werkzeugtemperatur das Temperaturfenster verlässt, ertönt ein einfaches akustisches Signal. Wenn die Werkzeugtemperatur wieder in das Temperaturfenster zurückkehrt, ertönt ein doppeltes akustisches Signal. Werkseinstellung: [off].

### 5.3.14 Passwortschutz



Die Daten der Station können über ein vierstelliges Passwort (0001-9999) geschützt werden. Dadurch wird verhindert, dass Einstellungen/Änderungen vorgenommen werden. Werksseitig ist kein Passwortschutz aktiviert. Dies wird durch [0000] im Passwordeingabefenster angezeigt. Das Schlüsselsymbol ① signalisiert, dass die Station geschützt ist. Werkseinstellung: [0000] = kein Schutz.



Sie sollten sich Ihr gewähltes Passwort gut merken oder an sicherer Stelle notieren. Ein vergessenes Passwort kann nur durch Ersa wieder deaktiviert werden. Wenn Sie über ein i-SET TOOL mit den gespeicherten Werkseinstellungen verfügen, können Sie die Station auch selbst entsperren.

### 5.3.14.1 Passwort einstellen




Um die Funktion [Passwort] zu aktivieren, müssen Sie folgendes tun:

- Den Konfigurationsmodus öffnen und den Eintrag [Ändern] wählen.
- Die Funktion [Passwort] durch Drehen des i-OP aktivieren.
- Den Cursor durch Drücken des i-OP aktivieren, erneutes Drücken schaltet den Cursor wieder aus.



Bei aktiviertem Cursor wird über die Drehbewegung am i-OP der Wert des Parameters entsprechend verändert.



- Das gewünschte Passwort (Zahl zwischen [0001] und [9999]) durch Drehen des i-OP eingeben: Im Uhrzeigersinn aufwärts, gegen Uhrzeigersinn abwärts.



- Das Passwort durch Drücken des i-OP bestätigen, es erscheint die erste Anzeige [Passwort Aktivierung]:

Entweder

- Um den Vorgang abzubrechen den Eintrag [ABBRUCH] wählen und bestätigen. In diesem Fall besteht kein Passwortschutz.

Oder

- Das eingestellte Passwort notieren, den Eintrag [>>>] (Weiter) auswählen und durch Drücken des i-OP bestätigen.



Es erscheint die zweite Anzeige [Passwort Aktivierung]:

- Geben Sie das Passwort nochmals ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des i-OP.

Es erscheint die Anzeige [Konfiguration] mit der Meldung [PASSWORTSCHUTZ: AKTIV]. Die Station ist jetzt geschützt.

### 5.3.14.2 Passwort ändern

Das Passwort wird im Konfigurationsmodus eingestellt. Ist bereits ein Passwort eingestellt, wird der Code „verdeckt“ angezeigt.

Möchte der Benutzer ein Passwort ändern, muss erst der aktive Passwortschutz durch die Eingabe des aktuellen Passwortes aufgehoben werden.

Nach der korrekten Eingabe kann nun das neue Passwort eingestellt werden. Wird die Zahleneingabe über die PUSH-Funktion abgeschlossen, erscheint der Hinweis, dass der Passwortschutz aktiviert wird. Mit diesem Hinweis soll dem Bediener die Bedeutung dieser Funktion nochmals deutlich gemacht werden. Wird die Funktion abgebrochen, bleibt der vorherige Zustand erhalten.


Setzt der Bediener den Dialog fort [>>>] muss das Passwort zur Aktivierung nochmals wiederholt werden.



Wurde das Passwort korrekt wiederholt, ist die Station über den Code geschützt. Wurde der Code falsch eingegeben, erscheint ein Hinweis und der vorherige Zustand bleibt erhalten.

Das Schlüsselssymbol ① signalisiert, dass die Station geschützt ist.

### 5.3.14.3 Eingabe ohne Deaktivierung des Passworts



Sollen Werte geändert werden, z.B. Sollwert, ohne das Passwort zu deaktivieren, erfolgt beim Änderungsversuch die Aufforderung das Passwort einzugeben. Wird das richtige Passwort eingegeben, hat der Bediener ca. 30 s Zeit, seine Änderungen vorzunehmen.

Erfolgen innerhalb dieser Zeitspanne Eingaben, wird die Zeitspanne jeweils um weitere 30 s verlängert, so dass auch noch weitere Eingaben vorgenommen werden können.

Wird für die Dauer von 30 s keine Eingabe mehr vorgenommen, wird der Passwortschutz wieder aktiviert.

### 5.3.14.4 Passwort vergessen

Haben Sie Ihr Passwort vergessen, kann dies nur durch den Ersä-Service wieder deaktiviert werden. Bitte melden Sie sich dazu unter Angabe Ihrer Adresse, Namen, Rechnungsnummer und Seriennummer der Lötstation (siehe Typenschild) bei Fa. Ersä. Der Passwortschutz kann auch mit dem i-SET TOOL aufgehoben werden. Beachten Sie hierzu den entsprechenden Hinweis im Abschnitt 5.3.14 [Passwortschutz]!

### 5.3.15 Temperatureinheit



Hier können Sie die gewünschte Temperatureinheit Grad Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) auswählen. Werkseinstellung: „°C“

### 5.3.16 Sprachenauswahl



Hier können Sie die gewünschte Sprache für die Menüführung der Lötstation auswählen. Werkseinstellung: „Englisch“

### 5.3.17 Einstellbare Shut-Down-Funktion (Ruhezustand)

Die einstellbare Shut-Down-Funktion (Ruhezustand) dient der Energieeinsparung und der Verlängerung der Lebensdauer von Lötspitzen und Heizkörper. Im Ruhezustand kühlen die Werkzeuge bis zur Raumtemperatur ab. In der unteren Displayzeile wird dann der Text [Ruhezustand] angezeigt. Sie können den Ruhezustand jederzeit beenden, indem Sie den i-OP betätigen.

Um die Funktion [Ruhezustand] zu aktivieren, müssen Sie folgendes tun:



- Den Konfigurationsmodus öffnen und den Eintrag [Ruhezustand] wählen.
- Das Menü [Ruhezustand] durch drehen des i-OP aktivieren.



- Den Cursor durch Drücken des i-OP aktivieren, erneutes Drücken schaltet den Cursor wieder aus.
- Die gewünschte Zeit zwischen [010] und [240] Minuten durch Drehen des i-OP eingeben. Die Eingabe von [000] deaktiviert die Funktion [Ruhezustand].



Bei aktiviertem Cursor wird über die Drehbewegung am i-OP der Wert des Parameters entsprechend verändert. Erst wenn das Werkzeug in [Standby] befindet, beginnt die eingestellte Zeit abzulaufen. Wird das Werkzeug während dieser Zeit weiterhin nicht benutzt, so wird nach Ablauf der Zeit der Ruhezustand aktiviert.

Der Ruhezustand wird automatisch verlassen, sobald das Lötwerkzeug aus dem Ablageständer genommen oder der i-OP betätigt wird.

Eine angesteuerte Heizplatte wird nicht automatisch aktiviert! Lesen Sie hierzu den Abschnitt 5.2 [Der Arbeitsmodus].

### 5.3.18 Heizplatte

Diese Funktion ist nur dann gewährleistet, wenn die Lötstation mit der seriellen PC-Schnittstelle (Option) ausgerüstet ist. Sie können dann die Infrarot-Heizplatte 0IRHP100A mit der Lötstation ansteuern.

Folgendes Zubehör wird benötigt:

- Steuerleitung von Lötstation zu 0IRHP100A
- Y-Steuerleitung, falls die Lötrauchabsaugung und das 0IRHP100A zusammen angesteuert werden sollen.

#### 5.3.18.1 Heizplatte mit Lötstation verbinden

- Die Steuerleitung der Heizplatte 0IRHP100A mit der Steuerleitung der Lötstation verbinden.
- Die Heizplatte einschalten.

#### 5.3.18.2 Heizplatte aktivieren



- Im Konfigurationsmodus das Menü [Heizplatte] durch Drehen des i-OP auswählen.
- Den Cursor durch Drücken des i-OP aktivieren.

- Die Funktion durch Drehen des i-OP aktivieren. Es erscheint nebenstehende Anzeige.
- Das Konfigurationsmenü verlassen.



Hinweise zum Arbeiten mit der Heizplatte finden Sie im Abschnitt 5.2 [Der Arbeitsmodus].

### 5.3.19 Löt Rauchabsaugung aktivieren

Sie können eine Löt Rauchabsaugungen an die Station anschließen.

- Die Löt Rauchabsaugung mittels Steuerleitung mit dem Interface-Anschluss auf der Rückseite der Lötstation verbinden.



Eine angeschlossene Löt Rauchabsaugung wird selbständig aktiviert, sobald ein Tool aus dem Ständer genommen oder angeschaltet wird.

## 5.4 Werkseinstellungen („Default“)

Die folgende Liste zeigt die Einstellungen, mit der die Station werkseitig programmiert wurde. Diese Einstellungen können über die „Default-Funktion“ im Konfigurationsmodus wieder hergestellt werden. Einzige Ausnahme ist die Einstellung des Passwortes, das über die Default-Funktion nicht gelöscht wird.

Konfigurationsmodus	
Parameter	Einstellung
↑ Temperaturfenster, °C (0 °C bis 150 °C)	20
↓ Temperaturfenster, °C (0 °C bis 150 °C)	20
Ruhezustand	000
Heizplatte	0
Prozessalarm	Off
Passwort	0000 (wird nicht über die Default-Funktion gelöscht!)
Einheit	°C
Sprache	EN

Parametermodus							
Parameter	i-TOOL	TECH TOOL (X-TOOL)*	CHIP TOOL	CHIP TOOL VARIO	MICRO TOOL	X-TOOL VARIO	POWER TOOL
Solltemp. °C	360	360	385	360	285	360	360
Kalibriertemp. °C	0	0	0	0/0	0	0	0
Spitzenoffset/-typ	–	1 (2)°	422 MD	462MD007	1	04	1
Energie	Medium	Medium/ (High)°	-	Medium	-	Medium	Medium
Standbyzeit (min)	5	10	10	5	10	5	10
Standbytemp. (°C)	210	230	280	50	280	50	230




## 5.5 Kontrast

Um den Kontrast des Displays individuell an die jeweilige Arbeitsumgebung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:



- Die Station einschalten und sofort eine Drehbewegung mit dem i-OP durchführen. Dies aktiviert den Kontrast-Modus:



- Den gewünschten Kontrast durch Drehen des i-OP einstellen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des i-OP.

Im Display wird auch das angeschlossene Tool angezeigt.


Im Kontrastmenü werden auch die Softwareversion, deren Datum der Software und die Hardwareversion des Controlboard (CB) angezeigt. Rufen Sie dazu das Kontrastmenü, wie beschrieben, auf und drücken Sie anschließend lang den i-OP. Ein weiteres langes Drücken des i-OP schließt die Anzeige wieder.

## 5.6 Lötspitzenwechsel

Lötspitzen müssen gewechselt werden wenn:

- Die Größe der Lötspitze nicht zur Lötstelle passt (aktuelle Spitze zu groß / zu klein).
- Die Lötspitze verschlissen oder beschädigt ist (Lochfraß, Spitze nicht mehr benetzbar, mechanische Beschädigung).

Vor dem Lötspitzenwechsel:



- Die Station ausschalten. Das Gerät auf ungefährliche Temperatur abkühlen lassen.
- Werkzeug (falls nötig) zum Spitzenwechsel bereit halten.



### VORSICHT! Verbrennungsgefahr!

Lötspitzen und Heißluftdüsen nur mit geeignetem Werkzeug wechseln. Wechsel von noch warmen Lötspitzen erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Gegebenenfalls vor dem Spitzenwechsel die Lötspitze komplett abkühlen lassen.



### VORSICHT! Sachschäden möglich!

Lötwerkzeuge nicht ohne Lötspitze betreiben, hierdurch kann der Heizkörper beschädigt werden.

Ist die Lötspitze abgekühlt, gehen Sie wie folgt vor:


### 5.6.1 Wechseln der Lötspitze am i-TOOL




### VORSICHT! Verbrennungsgefahr!

Nach dem Ausschalten bleibt die Lötspitze noch längere Zeit heiß. Immer nur das gerändelte Kunststoffteil berühren!


Ist die Lötspitze ausreichend abgekühlt, gehen Sie wie folgt vor.




- Die Lötspitze entriegeln ① und abziehen ②.



- Die Lötspitze abnehmen.




- Lötspitze aufsetzen ①, Federkraft überwinden und Bajonettverschluss verriegeln ②.



- Den korrekten Sitz der Lötspitze überprüfen:
- Korrekter Abstand der Rändelhülse ② zum Lötkolben ③ wie in Abb. links.
- Der Bajonettverschluss der Rändelhülse ist komplett verriegelt.
- Die Ausstellbleche ① berühren nicht die Rändelhülse ②.

### 5.6.2 Wechseln der Entlötspitze am X-TOOL

Die Entlötspitze kann mit Hilfe des am Ablageständer befindlichen Spitzenhalters gewechselt werden.



- Positionieren Sie die Entlötspitze mit der radial verlaufenden Nut ① in eine der Aussparungen des Spitzenhalters ②.
- Fixieren Sie mit der Hand den Spitzenhalter und ziehen Sie mit der anderen den EntlötKolben von der Spitze ab.
- Setzen Sie die von Ihnen gewünschte Entlötspitze in umgekehrter Reihenfolge in den Wärmespeicher des EntlötKolbens ein.

### 5.6.3 Wechseln der Entlötspitze am X-TOOL VARIO

Die Entlötspitze kann mit Hilfe des am Ablageständer angebauten Spitzenhalters, mit Hilfe der beiliegenden Spitzenwechsel-Werkzeugs (Nr. 3N597) oder mit dem VARIO TOOL (Nr. E074600) gewechselt werden.



#### **VORSICHT! Sachschäden möglich!**


Spitze gerade herausziehen und nicht verdrehen, da sonst der Thermoelementfühler beschädigt werden kann.

#### **Spitzenwechsel mit Hilfe des Spitzenhalters**



Spitze abziehen:

- Positionieren Sie die Entlötspitze mit der radial verlaufende Nut in einer der seitlichen Aufnahmen des Spitzenhalters.
- Fixieren Sie mit einer Hand den Ablageständer und ziehen Sie mit der anderen Hand den EntlötKolben von der Spitze ab.

**Spitze aufsetzen:**

- Setzen Sie die radial verlaufende Nut der neuen Spitze in eine der Aufnahmen des Spitzenhalters ein.
- Schieben Sie anschließend den Entlötkolben bis zum Anschlag auf die Spitze. Dabei muss die Nut in der Spitze ① in die Einkerbung des Spitzenhalters ② gleiten.
- Die Spitze muss hörbar im Heizkörper einrasten.

**Spitzenwechsel mit Hilfe des Spitzenwechsel-Werkzeugs:**


- Greifen Sie die Spitze mit Hilfe des Spitzenwechsel-Werkzeugs an der Nut und ziehen Sie die Spitze aus dem Heizkörper.
- Zum Einsetzen einer Spitze greifen Sie diese mit dem Service-Werkzeug an der Nut und führen Sie sie in den Heizkörper ein. Dabei muss die Nut in der Spitze ① in die Einkerbung des Spitzenhalters ② gleiten.
- Die Spitze muss hörbar im Heizkörper einrasten.

**5.6.4****Wechseln der Lötspitze am CHIP TOOL VARIO**

Siehe Abschnitt 5.7.4 [Wechseln des Heizelements am CHIP TOOL VARIO].

## 5.7 Heizkörperwechsel

Vor einem Heizkörperwechsel:



- Die Station ausschalten und die Lötspitze abkühlen lassen. Anschließend Lötspitze entfernen wie oben beschrieben.



### VORSICHT! Verbrennungsgefahr!

Das Gerät auf ungefährliche Temperatur abkühlen lassen.!

### 5.7.1 Wechseln des Heizkörpers am i-TOOL




### VORSICHT! Verbrennungsgefahr!

Den Heizkörper nur bei kalter Lötspitze und kaltem Heizkörper wechseln!  
Vor dem Heizkörperwechsel die Lötstation ausschalten und die Lötspitze und den Heizkörper abkühlen lassen!

- Die Station ausschalten und die Lötspitze abkühlen lassen.
- Die Lötspitze abnehmen.
- Den Heizkörper mit der Hand herausziehen.

Den Ersatzheizkörper einschieben:



- Die Nut des Heizkörpers ① an der Markierung im Lötkolben ② ausrichten.
- Den Heizkörper exakt parallel zum Lötkolben ausrichten.
- Den Heizkörper vorsichtig und langsam mit wenig Kraft bis zum Anschlag einschieben.  
Wenn sich der Heizkörper nicht leicht einschieben lässt, nicht mit höherer Kraft drücken, sondern neu ansetzen!
- Die Lötspitze wieder aufsetzen.

### 5.7.2 Wechseln des Heizkörpers am CHIP TOOL

- Verfahren Sie zum Wechseln der Heizkörper wie in der Betriebsanleitung des „Ersa CHIP TOOL“ (3BA00128-00) angegeben.

### 5.7.3 Wechseln des Heizkörpers am X-TOOL

- Senden Sie das Tool bitte an den Ersa Service, um den Heizkörper auszuwechseln zu lassen.

### 5.7.4 Wechseln des Heizelements am CHIP TOOL VARIO

Beim CHIP TOOL VARIO besteht ein Entlöteinsatz immer aus einem Heizelement und einer Lötspitze. Ein Paar Entlöteinsätze sollte während des Gebrauchs nicht getrennt werden.



Beim Ausrichten der Spitzen zueinander muss die Verdrehsicherung immer gelöst sein.



- Mit einem Innensechskantschlüssel Nr. 1,5 die Verdrehsicherungen lösen ①.



Durch zu festes Anziehen der Fixierschrauben, können die Heizkörper oder die Klemmschrauben beschädigt werden.




- Die Entlöteinsätze behutsam aus den Halterungen des CHIP TOOL VARIO ziehen ②.
- Ein neues Paar Entlöteinsätze vorsichtig bis zur Markierung in die Halterungen schieben.



- Dabei muss diese Markierung am Entlöteinsatz ③ ganz in die Halterung eingeschoben werden.

### 5.7.5 Wechseln des Heizkopfs am X-TOOL VARIO



- Trennen Sie das Werkzeug von der Lötstation und lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen. Entnehmen Sie die Spitze und den Restlotbehälter.
- Drücken Sie die beiden Rastlaschen ① an beiden Seiten der Heizkopfabdeckung und ziehen sie diese ab.
- Ziehen Sie den Heizkopf mit der Silikonaufnahme vorsichtig heraus.
- Ziehen Sie die Silikonaufnahme ab.
- Setzen Sie die Silikonaufnahme auf den neuen Heizkopf auf.
- Setzen Sie den neuen Heizkopf ein und schließen Sie die Heizkopfabdeckung wieder.
- Setzen Sie die Spitze und den Restlotbehälter wieder ein.
- Schließen Sie das Werkzeug wieder an die Lötstation an.




## 5.8 Empfindliche Bauelemente

Manche Bauelemente können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden (beachten Sie bitte die Warnhinweise auf den Verpackungen oder fragen Sie Hersteller oder Lieferant). Zum Schutz dieser Bauelemente eignet sich ein ESD-sicherer Arbeitsplatz (ESD = Elektrostatische Entladung). Die Lötstation kann problemlos in ein solches Umfeld integriert werden. Über die Potentialausgleichsbuchse (1) kann die Lötspitze hochohmig (220 k $\Omega$ ) mit der leitfähigen Arbeitsunterlage verbunden werden.

Die Lötstation ist komplett antistatisch ausgerüstet und erfüllt außerdem die Anforderungen des amerikanischen Militärstandards.

Die Lötspitzen sind bei der Auslieferung direkt mit dem Netzschutzleiter verbunden.



\* „Harte“ Erde gemäß Military und ESA-Standards

## 6. Fehlerbehandlung

### 6.1 Allgemeine Fehler

Sollte die Lötstation nicht den Erwartungen entsprechend funktionieren, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Ist Netzspannung vorhanden? Netzanschlusskabel richtig mit dem Gerät und der Steckdose verbinden.
- Ist die Sicherung defekt? Die Sicherung befindet sich auf der Rückseite des Gerätes in der Netzanschlussbuchse.
- Beachten Sie unbedingt, dass eine defekte Sicherung auch ein Hinweis auf eine tiefer liegende Fehlerursache sein kann. Einfaches Wechseln der Sicherung ist daher im Allgemeinen nicht ausreichend.
- Ist das Lötwerkzeug korrekt mit der Versorgungseinheit verbunden?

### 6.2 Sonstige Fehler

Es können noch weitere Fehler auftreten, die auf mögliche Defekte des Lötwerkzeugs hinweisen. Diese sind:



- Die Station zeigt permanent nur die Raumtemperatur an. In diesem Fall liegt ein Defekt am Heizkörper oder in der Zuleitung vor.



Befindet sich die Station im Ruhezustand, wird nach einigen Minuten ebenfalls die Raumtemperatur angezeigt.

- Das Display wird abgeschaltet und zeigt nichts mehr an (der Netzschalter der i-CON 2V leuchtet jedoch weiter). In diesem Fall liegt eine Überlastung der Lötstation vor. Ist die Lötstation ausreichend abgekühlt (nach ungefähr 30 Minuten) kann weiter gearbeitet werden.
- Unter ungünstigen EMV-Bedingungen kann es zu geringfügigen Schwankungen der Temperaturanzeige im Display kommen, was jedoch keine Auswirkungen auf die Spitztemperatur hat.
-

### 6.3 **Parameteränderungen nicht möglich**

Ist die Station über ein Passwort geschützt, können die Parameter nur dann geändert werden, wenn das Passwort korrekt eingegeben wurde. (siehe Kapitel [Passwortschutz]).

## 6.4 Fehlermeldungen



Die Lötstation führt selbständig Fehlerdiagnosen durch. Das Ergebnis einer Diagnose wird als Fehlercode ausgegeben: Dabei erscheint das dreieckige Piktogramm ① im Display der Lötstation. Der Fehlercode ② wird als Zahl zwischen 2 und 99 angezeigt.

In der unteren Zeile wird zusätzlich ein Hinweistext ③ angezeigt. Die Fehlercodes können aus nachfolgender Tabelle entnommen werden. Fehlermeldungen müssen über den i-OP quittiert werden. Erst nachdem der Fehler beseitigt und quittiert wurde, wird das angeschlossene Lötwerkzeug wieder geheizt.

Code	Text im Display	Ursache	Abhilfe
1	[MICRO SD KARTE]	microSD-Karten-Fehler. microSD-Karten-Konnektor verschmutzt	Erneut einstecken. Kontakte müssen nach hinten zeigen. Karte nach FAT32 formatieren und Datei neu aufspielen. Andere microSD-Karte verwenden.
2	[KALIBRIERUNG FEHLERHAFT]	Station nicht mehr kalibriert	Werkskalibrierung durchführen lassen
4	[RT-KOMPENSATION]	Messwert des KTY-Sensors nicht ok	Lötwerkzeug und Lötstation überprüfen lassen
6	[UNDEF. TOOL!]	Die Lötstation kann das angeschlossene Tool nicht erkennen. Unbekanntes neues Tool. Defektes Tool	Tool abziehen. Firmware aktualisieren. Tool austauschen.
62	[KALIBRIERUNG FEHLERHAFT]	Tool ist nicht mehr kalibriert	Werkskalibrierung durchführen lassen
7	[HE GESTECKT? THERMOELEMENT?]	Heizkörper nicht korrekt eingebaut. Fehler Temperatursensor.	Heizkörper korrekt einbauen Lötwerkzeug überprüfen lassen
7	[THERMOELEMENT?]	Fehler Thermoelement	Lötwerkzeug und Station überprüfen lassen
71	[iTOOL UND HE DEFEKT/ AUSTAUSCHEN]	Sowohl die Elektronik als auch das Heizelement des i-Tool sind defekt	i-Tool austauschen
8	[HEIZKOERPER?]	Heizkörper defekt. X-TOOL: wenn Heizkörper des X-TOOL defekt, erkennt die Station den X-TOOL als TECH TOOL. CHIP TOOL VARIO: Heizelement gesteckt?	Heizkörper prüfen. Station prüfen
9	[DATENVERLUST!]	Parameter / Konfigurationsdaten zerstört	Lötstation im Konfigurationsmodus auf Werkseinstellung zurücksetzen
97	[FEHLER BEI DATENÜBERTRAGUNG]	Datenübertragungsfehler zwischen i-SET TOOL und Lötstation	-
98	[NETZFREQUENZ?]	Netzfrequenz außerhalb des Frequenzbereiches ( $\pm 10\%$ )	-
99	[iCON ÜBERLASTSCHUTZ]	Lötstation überlastet	Lötstation abkühlen lassen

## 7. Wartung und Reinigung

### 7.1 Wichtige Pflegearbeiten

Um eine lange Lebensdauer der Station zu erreichen, sind folgende Punkte zu beachten.

- Sorgen Sie dafür, dass die Löt- und Entlötspitze stets verzinkt ist. Eine stets gereinigte Lötspitze wird innerhalb kurzer Zeit passiv. Wenn Sie jeweils nach dem Löten eine geringe Menge Lot auf der Lötspitze belassen, erhöhen Sie die Lebensdauer um ein Vielfaches.
- Reinigen Sie die Löt- und Entlötspitze, falls erforderlich, vor dem Löt- oder Entlötvorgang zum Entfernen von Altlot- und Flussmittelresten an einem feuchten Schwamm oder durch mehrmaliges einstechen der Spitze in den Trockenreiniger.
- Wischen Sie die Lötspitze, falls erforderlich, erst kurz vor dem Lötvorgang ab.
- Um eine gute elektrische und Wärmeleitfähigkeit zu erhalten, sollte die Lötspitze gelegentlich abgenommen und der Heizkörperschaft mit einem Messingbürstchen gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen der Station nicht durch Staubablagerungen ihre Wirkung verlieren.



Verwenden Sie ausschließlich Original Ersä Verbrauchs- und Ersatzteile, um sichere Funktion und Gewährleistung zu erhalten!



#### **WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

Gerät nicht öffnen! Innerhalb des Geräts befinden sich keine zu wartenden Teile.

### 7.2 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät gelegentlich mit einem angefeuchteten, weichen Tuch. Dampf- oder Hochdruckreiniger, Scheuerschwämme, Scheuermittel, Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin dürfen nicht eingesetzt werden!

## 8. Ersatzteile, Zubehör

	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	LötKolben i-TOOL, 24 V, 150 W, antistatisch mit Spitze 0142CDLF16	0105CDJ
	Ablageständer für i-TOOL	0A59
	Heizkörper für i-TOOL	016100J
	Heizkörper- und Spitzenwechsellpinzette für i-TOOL und i-TIPS	3N544
	i-SET TOOL	0103IST
	Viskoseschwamm für Ablageständer	0003B
	Reinigungsbürste mit Messingborsten	3ZT00051
	Trockenschwamm mit Aufnahme für 0A39 – 0A48	0A08MSET
	Trockenschwamm	0008M15B
	Vorfilter mit Luer-Adapter	3YE1057-02
	Dichtstopfen, vorne	3T7260-02
	Dichtstopfen, hinten	3T7260-03

	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	Partikelfilter, 10 Stück	072605/10
	Lotsammelfilter, 10 Stück	072604/10
	Restlotbehälter komplett	72600
	CHIP TOOL VARIO	0460MDJ
	Ablageständer für CHIP TOOL VARIO	0A54
	MICRO TOOL	0270BDJ
	Steuerleitung zur Heizplatte	01RHP100A-14
	Y-Adapter zum gleichzeitigen Anschluss von Heizplatte und Lötrauchabsaugung	01RHP100A-15
	Ersatzteile für den CHIP TOOL, siehe Betriebsanleitung „Ersa CHIP TOOL“ (3BA00128-00).	
	Ersatzteile für den X-TOOL, siehe Betriebsanleitung „Ersa X-TOOL“ (3BA00023-01)	
	Ersatzteile für den X-TOOL VARIO, siehe Betriebsanleitung „Ersa X-TOOL VARIO“ (3BA00215)	

Weitere Ersatzteile finden Sie im Ersa-Webshop.


## 8.1 QR-Code-Links und Web-Adressen zu den Spitzen der Tools im Ers-Webshop

Lötspitzenserie 142  
für i-TOOL



[142.ersa.de](https://142.ersa.de)


Lötspitzenserie 212  
für MICRO TOOL



[212.ersa.de](https://212.ersa.de)

---

Lötspitzenserie 612  
für TECH TOOL



[612.ersa.de](https://612.ersa.de)

Lötspitzenserie 832  
für POWER TOOL



[832.ersa.de](https://832.ersa.de)


---

Lötspitzenserie 842  
für POWER TOOL



[842.ersa.de](https://842.ersa.de)


Lötspitzenserie 852  
für POWER TOOL



[852.ersa.de](https://852.ersa.de)




Lötspitzenserie 422  
für CHIP TOOL



[422.ersa.de](https://422.ersa.de)

Lötspitzenserie 452  
für CHIP TOOL



[452.ersa.de](https://452.ersa.de)

---


Lötspitzenserie 462  
für CHIP TOOL VARIO



[462.ersa.de](https://462.ersa.de)


---

Lötspitzenserie 742  
für X-TOOL VARIO



[742.ersa.de](https://742.ersa.de)

Lötspitzenserie 722  
für X-TOOL



[722.ersa.de](https://722.ersa.de)

## 9. Garantie

Heizkörper und Löt- bzw. Entlötpitzen stellen Verschleißteile dar, welche nicht der Garantie unterliegen. Material- oder fertigungsbedingte Mängel müssen unter Mitteilung der Mängel sowie des Kaufbeleges vor Warenrücksendung, welche bestätigt werden muss, angezeigt werden und der Warenrücksendung beiliegen.


Ersa hat diese Betriebsanleitung mit großer Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Garantie in bezug auf Inhalt, Vollständigkeit und Qualität der Angaben in dieser Anleitung übernommen werden. Der Inhalt wird gepflegt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Alle in dieser Betriebsanleitung veröffentlichten Daten sowie Angaben über Produkte und Verfahren wurden von uns unter Einsatz modernster technischer Hilfsmittel nach besten Wissen ermittelt. Diese Angaben sind unverbindlich und entheben den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung vor dem Einsatz des Gerätes. Wir übernehmen keine Gewähr für Verletzungen von Schutzrechten Dritter für Anwendungen und Verfahrensweisen ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Bestätigung. Technische Änderungen im Sinne einer Produktverbesserung behalten wir uns vor.

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ist die Haftung für unmittelbare Schäden, Folgeschäden und Drittschäden, die aus dem Erwerb dieses Produktes resultieren, ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Das vorliegende Handbuch darf, auch auszugsweise, nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Ersa GmbH reproduziert, verändert, übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden.



# Electronics Production Equipment



## America

Ersa North America  
Pilgrim Road Plymouth,  
WI 53073 USA  
Tel. 800-363-3772  
Fax +1 920-893-3322  
info-ena@kurtzersa.com  
www.ersa.com

## Asia

Ersa Asia Pacific  
Flat A, 12/F  
Max Share Centre,  
373 King's Road  
North Point, Hong Kong China  
Tel. +852 2331 2232  
Fax +852 2758 7749  
kurtz@kfe.com.hk  
www.ersa.com

## China

Ersa Shanghai  
Room 720,  
Tian Xiang Building.  
No. 1068 Mao Tai Rd.  
Shanghai 200336 China  
Tel. +86 213126 0818  
Fax +86 215239 2001  
ersa@kurtz.com.cn  
www.ersa.com

## Ersa France

Division de  
Kurtz France S.A.R.L.  
8, rue des Moulissards  
F-21240 Talant, France  
Tel. +33 3 80 56 66 10  
Fax +33 3 80 56 66 16  
info@ersa-electronics.fr  
www.ersa-electronics.fr

## Ersa GmbH

Leonhard-Karl-Str. 24  
97877 Wertheim/Germany  
Tel. +49 9342/800-0  
Fax +49 9342 800-1 27  
info@kurtzersa.de  
www.ersa.com